

MATÉRIEL RECOMMANDÉ POUR L'UTILISATION DE VIZ'ALL VERSION 7.3

- Tablette ou pc avec un système d'exploitation Microsoft Windows Seven ou supérieur.
- Télémètre de marque Leica avec connexion Bluetooth ou Wifi.



IMPORTANT

Notez bien qu'il existe 2 méthodes de relevé qui diffèrent suivant le télémètre utilisé.

Relevé par triangulation :

D1, D110, D2, X3, X4 , D510, 810 Touch,S910

Relevé par points 3d :

S910 + trépied Tri 70 , X3+ DST360 + trépied Tri 70,
X4 + DST 360 + trépied Tri 70, 3D Disto + trépied Leica CTP104

REMARQUES

- Le X3 et X4 doivent être associés au DST 360 sur un trépied pour utiliser la méthode par levé de points 3d.
- Les télémètres de la méthode par levé de points 3d doivent être montés sur le trépied Leica Tri70.
- L'utilisation des télémètres nécessitent l'installation du logiciel Leica Disto Transfer 6.13 :

<https://lasers.leica-geosystems.com/eu/fr/leica-disto-app-directory/disto-transfer-software-pc>